

Pozo del JARAL

Pruna, Sevilla



Pozo del Jaral (J. Sancho Pérez, febrero 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del JARAL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Jaral**

Municipio: **Pruna**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **305699.501** Y: **4100880.502** Huso: **30** Altitud: **572 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Rio Guadaira**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Olvera-Navarredonda (050.061)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Peñon de Algamitas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

se accede a la fuente por el camino rural de tierra desde villanueva de San Juan dirección Sur a unos 3 km del pueblo.

Fuente de construcción árabe pues se encuentra en la zona de El Jaral donde existieron algunos asentamientos árabes, restos de estilo árabe, tanto de tipo funerario como de porcelanas e incluso alguna que otra arma como lanzas u otros materiales.

El uso de esta fuente siempre ha sido de agrícola en pequeños huertos y de abrevadero de ganado, así como también para el consumo humano para abastecer a las familias del Cortijo, y quizás del Pueblo de Villanueva.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Según vemos en la foto de enero de 2020 falta la pila de piedra. Situación actual del pozo e en la finca el jaral antes tenía su pila de piedra que muy bien podría estar enterrada por alguna avenida de agua, o lo más probable se encuentre en algún patio de adorno.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(28-10-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.