

Fuente de ARMIJO

Morón de la Frontera, Sevilla



Fuente de Armijo (J. Sancho Pérez, febrero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de ARMIJO**

Otros nombres conocidos: **Fuente de la venta de Armijo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Armijo**

Municipio: **Morón de la Frontera**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **291656.381** Y: **4106356.315** Huso: **30** Altitud: **377 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadaira**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Armijo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en La Venta de Armijo junto a la carretera A-406 de Morón de la Frontera a Pruna.

Se trata de una fuente hoy día convertida en pozo por motivos de protección y posiblemente bajada de su caudal. El pozo se encuentra tapado con piedra y dispone de un pilar también de piedra.

Se utiliza en la actualidad para abastecimiento de una venta o bar, quizás también para riego, y aunque en su origen se uso también para abreviar el ganado no es así ahora.

Se encuentra cerrado con candado.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

Abastecimiento de la Venta cercana

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Instalaciones de la Venta de Restauración y hostelería**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Pozo tapado con piedra y pila de piedra muy antigua

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(07-11-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.