

Manantial de la CAÑADA DEL AMARGUILLO

Jerez de la Frontera, Cádiz



Manantial de la Cañada del Amarguillo (A. García Lázaro, julio 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la CAÑADA DEL AMARGUILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cañada del Amarguillo**

Municipio: **Jerez de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **750350.21** Y: **4068638.07** Huso: **29** Altitud: **26 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Loba**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

El manantial de la Cañada del Amarguillo es un pequeño afloramiento en el cauce del tramo inicial del Arroyo de la Loba, cabecera a su vez del Arroyo Guadajabaque, afluente del Guadalete. Se encuentra situado en la cañada del mismo nombre a la que se accede desde la conocida carretera del Calvario, también denominada de las Viñas, del Barroso o de Bonanza. A la altura del p.k. 4,300, frente a la casa del Higuierón, arranca la cañada a la derecha de la carretera y, paralelo a ella, el cauce del arroyo presenta pequeñas surgencias entre los tarajes que permiten que, aún en los meses del estío se conserven pequeños charcos de agua.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (vertidos a un cauce tributario del arroyo de la Loba procedentes de un cortijo cercano.)

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

La cabecera del arroyo de la Loba discurre entre los cerros del Hinojal y Pelado, situados en el antiguo pago de Viñas de Tizón, en los que hoy los olivos han empezado a sustituir al viñedo. Junto a los afloramientos se forman también grandes charcas en las épocas de lluvias que, por la naturaleza salobre del terreno, dejan después

depósitos de sal, cubiertos en parte por tarajes y salicornias.

Otra información

Para información complementaria puede consultarse:

-García Lázaro A. y J.: Por la carretera del Calvario II, Diario de Jerez, 8 de junio de 2014.

-<http://www.entornoajerez.com/2014/06/por-la-carretera-del-calvario-ii.html>

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. García Lázaro

(13-07-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.