

Fuente del TEJAR DE LAS AMARILLAS

Faraján, Málaga



Fuente del tejár, murete de la pileta (A. Ventas, febrero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del TEJAR DE LAS AMARILLAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Monte Bendito**

Municipio: **Faraján**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **301302.342** Y: **4054547.324** Huso: **30** Altitud: **490 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma de Las Amarillas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pequeña fuente localizada en las inmediaciones de un antiguo Tejar de Faraján, hoy totalmente abandonado y en ruinas.

Se trataría de una pequeña surgencia que es recogida en una pila de piedras, con casi un metro de profundidad y otro más de lado. El Cauda que brota es muy exiguo por lo que es fácil que se seque en verano.

Se localizaría tan solo unos 120 m más delante de la Fuente del Monte Bendito (ver ficha), una vez pasadas las ruinas de la casa del tejar, y los restos del propio tejar, solo tendríamos que subir un poco la pendiente a la derecha y daremos con la fuente, muy enmarañada, a unos 10 m del camino.

Los restos del tejar apenas se sostienen en pie, no así la casa, unos metros antes, que fue comprada no hace mucho tiempo por parte de unos extranjeros, que intentaron hacer una rehabilitación añadiendo hasta un poste para una posible antena parabólica pero, abandonando a su suerte posteriormente la casa, estado en la que nos la encontramos hoy.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente tiene su origen en una pendiente que ha sido reforzada con piedras. De ésta, en la actualidad, sale un horrendo tubo de PVC, largo, por el que apenas gotea el agua a la pileta que la recoge.

La pileta en sí no es más que un cerramiento con piedras de la vaguada, tiene algo más de un metro de altura y un tubo por la parte superior del muro pegando con cemento sobre los ladrillos de barro que lo forman. Al tener tan escaso caudal de agua, y al estar abierta la salida de ésta por la parte inferior de la pileta, éste tubo está seco y sin uso. El interior de la pileta está densamente tomado por zarzas y otras plantas leñosas que dificultan incluso acercarnos a él. Al otro lado, una acumulación de musgo, seco, denota que en otros tiempos el pilar se llenaba y el agua salía por la parte superior, aunque fuera lentamente.

El agua sale del pilar por un agujero en el murete de piedras, en su parte central, unos 10 cm por encima del suelo y el lento discurrir de ésta ha ido erosionado el suelo creando un pequeño cauce con el reguero, perdiéndose pendiente abajo, sin que llegue a provocar encharcamientos.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Lobato Barragán (Unidad Ambiental-D. P. Málaga) y A. Ventas
(27-07-2020)

15 Mapas de localización



Restos del tejlar, pared frontal (A. Ventas, febrero 2020)



Casa del Tejar de Las Amarillas, hoy en día abandonada (A. Ventas, febrero 2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.