

Manantial del QUEBRADERO

Villanueva de San Juan, Sevilla



Fuente del Quebraero (J. Sancho Pérez, octubre 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del QUEBRADERO**

Otros nombres conocidos: **Manantial del Quebraero, Manantial de la Hoya de la Margarita**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Hoya de la Margarita**

Municipio: **Villanueva de San Juan**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **307850.171** Y: **4101056.622** Huso: **30** Altitud: **466 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Hoya de la Margarita**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede a este manantial desde la carretera entre Villanueva y Algamitas en el km 35 se sale de la carretera por un camino de tierra que lleva y termina en el mismo lugar donde esta el manantial

En el nacimiento solo se ve salir un pequeño hilillo que mas tarde a lo largo del cauce se va uniendo a otros chorritos que van aumentando el caudal hasta quedar como se ve en la bañera (foto 4).

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

En este lugar antes del corrimiento de tierra lo que había antes era varios manantiales. Al producirse un corrimiento de más o menos 1 km (por saturación de agua) se fracturó el acuífero dando lugar a las escorrentías que se estuvieron viendo durante muchos meses. Con el tiempo, entre la erosión y la oradación del terreno se terminó formando ese arroyuelo que tiene su nacimiento en el mismo acuífero que provocó el corrimiento.

Por otra parte los mas mayores recordamos como la tierra en su desplazamiento se iba tragando olivares, y otras tierras de cultivo, incluido un cortijo, y un puente de la carretera de unos 20 m de alto.

Hoy el agua del manantial como se puede apreciar se utiliza para regadío en huertos familiares, y algún uso para abrevar ganado mediante el uso de bañeras.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(25-10-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.