

# Manantial de FUENTIDUEÑA

Villalba del Alcor, Huelva



Manantial de Fuentidueña (J. A. Moreno de Lara, 1998)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de FUENTIDUEÑA**

Otros nombres conocidos: **Morabito**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Villalba del Alcor**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **719205.911** Y: **4146793.672** Huso: **29** Altitud: **94 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Niebla (042.003)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

**Calcarenitas, arenas, margas y calizas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Se encuentra a unos 6 km al noroeste de Villalba, para llegar tomaremos la carretera HV-5135 dirección a la cola del embalse de Corumbel Bajo. Un poco antes de llegar a dicho embalse a la derecha de la carretera veremos el templete a unos 200 m.

Ubicada en un paraje excepcional, la Sierra Norte donde predomina el cultivo tradicional mediterráneo y existen unas preciosas vistas del municipio.

Se trata de un templete morisco construido en 1932 para proteger el manantial y abastecer de agua al municipio de Villalba del Alcor. El agua era conducida por un canal hacia el pueblo.

### 5 Instalaciones asociadas

Templete de protección

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

### 11 Otra información

#### Descripción arquitectónica

El templete es llamado Morabito y recuerda a estructuras moriscas con planta circular, bóveda de media naranja

y almenas a su alrededor.

Fue construido por el alcalde D. Francisco Alcalá Vivas en 1932 y supuso la primera traida de agua potable al municipio y red de abastecimiento.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 13 Valoración general

Media

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Moreno de Lara (Asociación Patrimonio Villalba del Alcor)  
(10-11-2020)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.