

Pilar de la CASILLA DE LOS LLANOS DEL ESPINAR

Castro del Río, Córdoba



Detalle de la galería abierta (F. Cuesta López, octubre 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de la CASILLA DE LOS LLANOS DEL ESPINAR**

Otros nombres conocidos: **Pilar de la Casilla en la carretera de los Llanos del Espinar**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Atanores**

Municipio: **Castro del Río**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **364733.111** Y: **4159559.012** Huso: **30** Altitud: **528 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En el Km 15 de la A-3129, carretera que se dirige a la pedanía de los Llanos del Espinar, junto a la curva una casa a dos aguas nos sirve de referencia para situar esta fuente que se encuentra muy cerca.

Se compone de una especie de aljibe, a los pies de la casa, de forma circular en la parte superior y una alberca de forma irregular (más estrecha en el caño y más ancha en la salida), en la que se vierte el agua, desde un caño situado a media altura.

El agua se vierte a un arroyo cercano por la parte ancha de la alberca, por un caño que se encuentra casi al mismo nivel que el agua.

Al no conocer el nombre de la galería por no encontrar a nadie a quién preguntar se le ha dado provisionalmente este nombre.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

Depósito o aljibe

6 Caudal medio

Caudal: **NS/NC**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

A los pies de la casa, existe una llano, parecido a una era de trilla, pero si lo rodeamos buscando la alberca, nos damos cuenta que esta hueco y lo forman 3 arcos, dos están cegados con ladrillos , pero uno se encuentra abierto, y es posible ver el agua y la galería de ladrillo. No sabemos si los otros dos arcos ciegos la función que hacen es sujetar todo el conjunto siendo el abierto el único que tiene agua, o todo es un conjunto que hace las veces de aljibe. No pudimos en la visita encontrar a nadie al que preguntar.

La parte del caño, por estar a otro nivel más bajo que el aljibe, tiene una pared muy alta que sirve de contrafuerte.

Otra información

La zona cercana siempre ha estado sembrada de huerta, pero desde hace unos años ha desaparecido esta zona para convertirse en una especie de depósito de remolques y cubas de obra.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(11-07-2022)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.