

Fuente del COMETO

Baeza, Jaén



Fuente del Cometo, en el t.m. de Baeza (D. Sánchez Garrido, febrero 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del COMETO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Cometo**

Municipio: **Baeza**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **452015.311** Y: **4191357.323** Huso: **30** Altitud: **505 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Úbeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Moragón; El Cometo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La Fuente del Cometo se encuentra en el paraje El Cometo, al sur del término municipal de Baeza, provincia de Jaén.

Esta fuente se encuentra junto al Camino de Begíjar a Torres, en el desvío hacia los cortijos del Cometo. Cerca se encuentran la fuente del Jarafe, La Laguna y el Pilar de Argamasilla o Gamesilla, la Pila y Fuente de Yeseros, así como el Arroyo Salado de Baeza.

En el apartado de Descripción arquitectónica detallamos la fisonomía de la fuente, pilón, alberca y lavadero.

La fuente en la actualidad se encuentra abandonada y seca. La acequia que conecta el pilón con la alberca está colmatada de tierra. En esta acequia de encuentra la pared inclinada donde se colocarían las tablas de para lavar la ropa. Por tanto, su estado de conservación es deficiente. No obstante, tanto el pilón como la alberca se presentan bastante limpios y sin defectos estructurales.

En la ortofotografía aérea de los años 50 se observa cómo la fuente estaba activa, con ciertas huertas y árboles frutales por debajo de ella, que se abastecerían de dicha agua. En los años 70 ya se observa que la huerta y árboles frutales fueron sustituidos por olivar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Alberca de regulación

Pilón

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (infiltración de pesticidas, fertilizantes y productos agroquímicos empleados en el olivar del entorno))

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente está compuesta de un caño con pilón, una acequia entre pilón y alberca donde se encuentra la pared inclinada para colocar las tablas de lavar, y la alberca.

Los caños de la fuente (de pilón y alberca) son de PVC, seguramente de alguna reforma de finales de siglo XX. Los materiales de construcción son mampostería, argamasa y cemento. La alberca también presenta de bloques de hormigón en los pretilos o parte alta, también posiblemente de reformas posteriores.

En esta fuente, el agua rezuma de la pared o terraplén del camino al cortijo del Cometo y es recogida con un caño en el pilón, de dimensiones cuadradas. De este pilón pasa, al llegar a cierto nivel de altura, a la alberca, por medio de una acequia recta paralela al camino, hasta la alberca. Esta acequia presenta una zona ensanchada para colocar en ella tablas de lavar de madera y realizar estas tareas.

La alberca mide unos cinco metros de longitud, de dimensiones rectangulares. El pilón es cuadrado, de aprox. 1x1 m. Unos 130 m al norte hay otra alberca de buenas dimensiones, de unos 6 m de longitud, posiblemente para aprovechar otro venero en la loma del paraje de Cometo, junto al arroyo del Salado de Baeza.

Antecedentes históricos

La fuente y alberca aparecen en la fotografía aérea histórica de 1956-57 en uso, sirviendo además para regar ciertas huertas y árboles frutales, así como para abastecimiento y lavado de la ropa de los habitantes del Cortijo del Cometo. Muy seguramente la fuente (pilón, acequia y alberca) fuera levantada en la primera mitad del siglo XX, cuando no antes.

Hacia la década de 1970 ya se observa, gracias también a la ortofotografía aérea, un cambio de usos en el lugar, habiéndose transformado las huertas en olivar. Seguramente el agua de esta fuente se siguiera utilizando para regadío del olivar que queda por debajo de ella, y ya no interesaría para lavar.

A día de hoy, la fuente está seca. Posiblemente el venero esté, por el abandono y falta de mantenimiento, atracando y ya no mane por el caño, y también muy seguramente esté afectado por la sequía y bombeos del entorno.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usó Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Sánchez Garrido

(28-10-2023)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.