

# Fuente de ALCÁNTARA

Iznájar, Córdoba



*Fuente de Alcántara (J. Casado Moreno, noviembre 2023)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de ALCÁNTARA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Aldea del Higueral**

Municipio: **Iznájar**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387972.321** Y: **4130001.012** Huso: **30** Altitud: **649 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute - Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Fuente Alcántara**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas  
Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Esta fuente está ubicada en la zona conocida como paraje del Cerro, a unos dos kilómetros de la Aldea del Higueral. Tiene su acceso principal por el Carril del Cortijo del Cerro.

La fuente tiene dos caños de agua que caen a un pequeño pilar y a una canaleta que la conduce a otro más grande. Esta canaleta tendrá aproximadamente unos 1,5 m de longitud. El uso de la misma es complicado por estar los caños muy bajos, casi a ras de suelo.

Existía otra fuente próxima a esta, conocida como Fuente del Cerro, la cual ya no está visible por la manipulación del hombre.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (abonos y fitosanitarios))

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Puede estar afectada por perforaciones no muy lejanas.

## 11 Otra información

### Antecedentes históricos

Esta Fuente fue manipulada o destruida en su totalidad, en los años noventa, por el Ayuntamiento de Iznájar para llevarse el agua a unos cortijos de la zona baja. No consiguiéndolo, por las protestas de los usuarios y siendo obligado a su reconstrucción no quedando, ni mucho menos, como había sido antes, quedando en un estado muy deficiente.

### Otra información

Esta Fuente tiene un valor medioambiental inimaginable, debido a que es la única Fuente que queda en la zona, y por consiguiente donde las distintas especies animales existentes puedan beber.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración general

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Casado Moreno**

**(24-11-2023)**

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.