

# Manantial de la CUEVA

Alanís de la Sierra, Sevilla



*Manantial de La Cueva (A. Ventas, noviembre 2024)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la CUEVA**

Otros nombres conocidos: **Manantial del Chaparrillo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino de Matamoros o de Constantina (La Rivera)**

Municipio: **Alanís de la Sierra**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **259479.721** Y: **4214040.962** Huso: **30** Altitud: **629 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Red Natura 2000 (zec: Sierra Norte) y Reserva de la Biosfera (Dehesas de Sierra Morena)**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerros de Los Barriales Bajos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Se trata de un manantial que debe estar muy relacionado con la fuente conocida como Fuente del Chaparrillo o Panfarto/Panfalto (Ver Ficha). Todo apunta a que ambas surgencias, que están bastante bien diferenciadas y son bastante distintas, pueden estar alimentándose del mismo venero ya que apenas existe una veintena de metros una de la otra, y ambas surgen del final de la ladera de una serie de cerrillos próximos al cortijo llamado “Barriales Bajos”. Tal es así que algunos se refieren a esta fuente como la “primigenia de la Fuente del Chaparrillo”. A diferencia de la otra, que cuenta con un pilón, un caño encastrado y una pileta que recoge las aguas, ésta tiene una surgencia más difusa, con varios regueros que son recogidos en un cerramiento de piedras, semicircular, aislando el manantial que sale del roquedo, del camino adyacente (Camino de Matamoras, aunque aparece en los planos antiguos como Camino de Constantina).

Las aguas de esta surgencia están conducidas mediante una tubería de polietileno al otro lado del camino para evitar que el agua del manantial lo encharque todo, cosa que no se ha conseguido evitar porque sigue saliendo, aunque parcialmente. El grueso del caudal, eso sí, llega al otro lado por la citada conducción soterrada y desagua en una fea bañera puesta junto al camino tras el pequeño terraplén, bañera que queda totalmente llena y desborda por uno de los lados, chorreando al suelo.

Curiosamente, mientras la Fuente del Chaparrillo está prácticamente seca, apenas un leve goteo, este manantial abunda en agua.

Para acceder a las dos fuentes deberemos coger el camino llamado “Cordel de las Merinas” que sale desde la carretera Alanís-Guadalcanal, en las aproximaciones a la rivera de Benalija, arroyo que divide el término de ambos municipios. Seguiremos por ese cordel y cogeremos un desvío a la izquierda para tomar el camino de Matamoras o el antiguo camino de Constantina que se mantendrá en el margen izquierdo de la rivera llegando al manantial unos 430 m después. Nos daremos cuenta que estamos cerca del manantial porque, unas decenas de metros antes, veremos el camino encharcado con un reguerillo de agua que baja de diversas surgencias difusas, en el mismo margen que el manantial. Estas pequeñas surgencias no tienen tampoco relación con el manantial, pero podríamos considerar que, por cercanía y por procedencia, formarían parte de lo mismo. Si seguimos andando, apenas una veintena de metros después pasaremos junto a la Fuente del Chaparrillo mencionada, en el mismo camino que hace el disfrute de un espléndido paseo caminando.

## 5 Instalaciones asociadas

Bañera para el abrevado de ovejas y cabras

## 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del agua

Rural y ganadero

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

## 9 Estado de conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, impactos y presiones

**Ninguna**

## 11 Otra información

### Descripción arquitectónica

No hay mucho que describir de esta fuente, el enmalezado de la zona impide ver el origen del agua, pero sí se ve su salida junto al camino, una especie de roquedo, cubierto de musgo y hojarasca, al que se le ha hecho un cerramiento semicircular con piedras para la retención del agua.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 13 Valoración general


**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Ventas**

**(02-01-2025)**

## 15 Mapas de localización



*Encharcamientos y regueros de agua en el camino, de surgencias difusas, antes de llegar al manantial (A. Ventas, diciembre 2024)*



*Encharcamientos y regueros de agua en el camino, de surgencias difusas, antes de llegar al manantial (A. Ventas, diciembre 2024)*

#### **ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.