

Fuente de la CASA DE LUIS HERRERA

Mancha Real, Jaén



Alcubilla de la fuente de la Casa de Luis Herrera (D. Sánchez Garrido, octubre 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CASA DE LUIS HERRERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casa de Luis Herrera, Cerro del Capitán**

Municipio: **Mancha Real**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **448087.301** Y: **4184270.211** Huso: **30** Altitud: **735 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Capitán. Cerro de la Casa de Luis Herrera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente de la Casa de Luis Herrera es una alcubilla que se encuentra al pie de la carretera Mancha Real-Jimena (A-311, km. 8).

La fuente está compuesta de una alcubilla de gran tamaño, donde entra una persona de pie. Presenta un valor arquitectónico interesante, en tanto que está construida con ladrillos y grandes sillares, con bóveda de medio cañón.

La fuente se encuentra captada para riego con dos tuberías, por lo que es difícil conocer el caudal medio. Lo estimamos bajo, entre 1 y 10 litros por segundo, en época normalizada de lluvias. Es resistente a las sequías, gracias a su cercanía a los acuíferos de Sierra Mágina.

Posiblemente tenga su origen hacia mitad del siglo XX o anterior, por su aspecto arquitectónico.

En su interior se observa, bastante colmatada, la galería de la que procedía el agua. La galería tiene dirección perpendicular a la carretera, por lo que pasa por debajo de ella en dirección a la Casa de Luis Herrera. Hoy día presenta dos tuberías, que redirigirán la captación hacia alguna alberca de regadío de olivar o similar. A unos 100 m, en la Casa de Luis Herrera y a partir de la ortofoto, observamos que existen dos albercas, una de ellas utilizada aparentemente como piscina.

Una de las principales amenazas que sufre este manantial es la captación y disminución de caudal a causa de los pozos, sondeos y bombeos que se llevan a cabo por la zona para el regadío del olivar. Además, la infiltración de productos fitosanitarios, pesticidas, etcétera, empleados en el olivar de alrededor es otro factor que incide en la calidad de su agua. El escaso mantenimiento de la alcubilla, que presenta colmatación de sedimentos en su interior, defectos estructurales visibles, pérdida de enfoscados, puerta de madera atrancada, etcétera, ponen en peligro su integridad a largo plazo.

Fuentes cercanas son la del Cortijo Blanco o la de Caniles.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

Alcubilla

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Infiltración de pesticidas, fertilizantes y productos agroquímicos empleados en el olivar del entorno)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El elemento principal de la fuente es una alcubilla de gran tamaño, cuyas paredes están hechas con grandes sillares y piedras entreveradas. Es de tamaño rectangular, midiendo aproximadamente 3x2 metros de ancho y largo. La bóveda, con forma de medio cañón, está hecha de ladrillo enfoscado con cemento. Presenta puntal de acero en su interior. Tiene una puerta antigua de clavos, atrancada hoy día entre el sedimento, en la cara sur. Asimismo, posee un tragaluz en la cara oriental. La cara norte se encuentra semienterrada por el terraplén de la carretera.

En su interior se observa una galería abovedada, prefabricada de hormigón, bastante colmatada, por la que transcurre dos tuberías de captación.

observamos dos albercas, una de tamaño 11 x 7 metros cuadrados aproximadamente y otra más pequeña de 8x5 metros cuadrados.

Antecedentes históricos

La casa de Don Luis Herrera ya aparece en los mapas de primeros de siglo XX. Es muy posible que dicha familia se abasteciera de esta fuente, así como los viajeros, ya que se encontraría al pie del camino y luego carretera de Mancha Real a Jimena.

Además, el aspecto constructivo de la fuente nos hace pensar que es de primera mitad del siglo XX, cuando no anterior.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Sánchez Garrido

(20-10-2025)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.