

Fuente del ROBLE

Benatae, Jaén



Fuente del Roble (D. Izquierdo Martínez, marzo 2026)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del ROBLE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo Fuente del Roble**

Municipio: **Benatae**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **529882.501** Y: **4243832.602** Huso: **30** Altitud: **888 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada-Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Peñalta (Sierra de Segura)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la carretera A6303 (J-7030), en el PK.10 y justo en el límite municipal entre Orcera y Benatae, al pie del Peñón del Tesoro (Cerro de las Viñas) se encuentra el Cortijo Fuente del Roble donde está la fuente.

El conjunto que forma esta fuente consta de varios elementos:

Fuente, arqueta de distribución, lavadero y alberca, así el agua además de para uso humano y ganadero se aprovechaba para regar los huertos dispuestos en bancales.

Actualmente esta fuente no tiene uso y se encuentra en estado de abandono al estar el cortijo despoblado y prácticamente en ruinas, lo que hace que el agua se haya derivado a un depósito para regadío de olivar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono...

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Tanto la fuente de un solo caño y tornajos, la arqueta de distribución, el lavadero y la alberca han sido contruidos de piedra con revestimiento.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Izquierdo Martínez

(16-03-2026)

15 Mapas de localización



Arqueta de distribución junto a la fuente (D. Izquierdo Martínez, marzo 2026)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.