

Molino de RINCÓN

Palma del Condado, La, Huelva



Molino del Rincón (www.redes-cepalcala.org, 2005)

1 Localización

Nombre del elemento: **Molino de RINCÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cauce del río Tinto**

Municipio: **Palma del Condado, La**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **714765.652** Y: **4147659.087** Huso: **29** Altitud: **57 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Tinto**

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de elemento

Molino de harina

4 Descripción

A lo largo de todo el cauce del río Tinto, aún se pueden apreciar estos molinos ya abandonados que sirvieron para moler el trigo sembrado en los alrededores. Este molino se encuentra aproximadamente a unos 6,5 km. al norte de La Palma del Condado., en el mismo cauce del río Tinto. En el km. 43 de la carretera HV-513 que va desde La Palma del Condado a Berrocal.

Construidos de piedra junto a pequeños diques del mismo material, son perfectamente visibles al hacer rutas a pie o en bicicleta siguiendo el curso del río.

Estos molinos aprovechan la fuerza de la corriente del río de modo que movían directamente una rueda hidráulica vertical de paletas (ruedas vitrubianas), que a través de un sistema de engranajes transmitían el movimiento de giro del eje horizontal de la rueda al eje vertical de una piedra de moler.

En éste término municipal destacan los molinos de San Juan, de los Santos o Molino Nuevo y del Sastre.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

10 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños

(04-11-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.