

Molino de SAN ANTÓN

Arcos de la Frontera, Cádiz



Molino de San Antón (M. Limón Andamoyo, marzo 2016)

1 Localización

Nombre del elemento: **Molino de SAN ANTÓN**

Otros nombres conocidos: **Molino de la Fuente del Río**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Meandros del río Guadalete.**

Municipio: **Arcos de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **249887.112** Y: **4070633.206** Huso: **30** Altitud: **75 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Río Guadalete**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de elemento

Molinos harineros de río

4 Descripción

Situado en la vereda que une el río con la población a través del camino de la Fuente del Río, el molino de San Antón fue parte de la actividad agrícola e industrial ligada al río. Además de la sala de molinería el edificio se compone de almacén, vivienda, estancia de ganado y aperos, y conserva buena parte de los sistemas y elementos de molienda. Se ha reconstruido y elevado su azud para permitir el paso de una a otra orilla. Junto al azud hay un pequeño canal escalonado, es una escala para peces.

Durante los años 2008 y 2009 se realizaron importantes obras en el río para mejorar sus condiciones generales, los accesos, el tránsito por las riberas y para restaurar molinos y azudes. Se construyeron escalas para que los peces pudiesen remontar el río. Se invirtieron 6 millones de euros para conseguir nuevos espacios de paseo y crear un sendero fluvial.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(19-03-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.