

Molino de ALMENTA

Jubrique, Málaga



Molino de Almenta (M. Limón Andamoyo, julio 2016)

1 Localización

Nombre del elemento: **Molino de ALMENTA**

Otros nombres conocidos: **Molino de Piña, Molino de la Máquina "Quemá"**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Río Genal**

Municipio: **Jubrique**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **299316.012** Y: **4050391.224** Huso: **30** Altitud: **250 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (zec: Valle del Río Genal) y Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Cauce del río Genal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de elemento

Molino harinero

4 Descripción

El edificio conserva un molino de aceite y uno de harina. Ambos eran movidos por el agua del río Genal, en cuyas orillas se ubica.

Se trata de un molino con dos muelas pequeñas accionado por un rodezno horizontal. La tolva era central, de madera y fijada al techo. La prensa es de volante y no tiene placa de fundición. La escasa altura de la habitación obliga a que el husillo sobresalga por la habitación superior. En la habitación de al lado se conserva el molino de harina, que funcionaba con un rodezno independiente del de aceite. Este molino se conoce también como el Molino de la Máquina "Quemá".

Estuvo funcionando hasta mediados de los sesenta. Con ocasión del rodaje de la película "Helene", se puso en marcha el molino para ambientar algunas de las escenas de la misma.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(02-07-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.