

Lavaderos de la CANDILA

Navas de San Juan, Jaén



Lavaderos de la Candila (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, febrero 2015)

1 Localización

Nombre del elemento: **Lavaderos de la CANDILA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Vahillo**

Municipio: **Navas de San Juan**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **471256.492** Y: **4228453.181** Huso: **30** Altitud: **620 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Úbeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Fuente

4 Descripción

Se trata de unos lavaderos muy conocidos por los habitantes de Navas de San Juan.

La ruta más corta para llegar a ellos, es a través de la bajada al Cementerio hasta llegar al carril El Paso. En este punto deberemos tomar el camino de Navas de San Juan o camino a la sierra, tendremos que seguir por este hasta llegar a la cima de la Loma del Pino donde encontraremos unas balsas. Habrá que tomar el carril que sale a la izquierda, pasando por detrás de las balsas y recorrer aproximadamente un kilómetro hasta encontrar un carril que sale a la derecha que nos llevará hasta el cortijo de la Candila y los lavaderos.

Actualmente constan de dos albercas donde se aprecian claramente las piedras de lavar con su correspondiente inclinación. Anexa a estas dos albercas aparece lo que intuimos es un estanque circular (porque aparecen restos de un encalado interior), en el cual parece que actualmente hay un pozo para la extracción de agua. También cabe la posibilidad de que lo que parece ser un estanque circular, fuese en su momento una noria. Esta hipótesis no se ha podido verificar debido a la imposibilidad de acceso a la zona a causa de un vallado.

Los lavaderos se conservan en buen estado, distinguiéndose las piedras para lavar. Uno de ellos está actualmente blanqueado, mientras que el otro está en piedra, y ambos están encalados por dentro. Lo que se intuye que pudo ser un estanque circular conserva restos del encalado interior, aunque parte de su construcción está derruida.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Uso del agua

Regadío

Lavadero

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Bueno

9 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

10 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

Alrededores de gran belleza y valor paisajístico ya que se encuentran en la sierra.

11 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro

(15-09-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.