

# Molino de MAL INFIERNO

Alfarnate, Málaga



*Molino de Mal Infierno (M. Limón Andamoyo, enero 2020)*

## 1 Localización

Nombre del elemento: **Molino de MAL INFIERNO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Morrón de Mal Infierno**

Municipio: **Alfarnate**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **386582.115** Y: **4094435.208** Huso: **30** Altitud: **854 m**

Nombre de la cuenca: ---

Nombre de la subcuenca: ---

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): ---

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): ---

## 2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Río Sabar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas carbonatadas**

### 3 Tipo de elemento

Molinos de río

### 4 Descripción

Ruinas de un Molino de aceite situado en la ladera del SW del Cerro Gordo, frente al Morrón de Mal Infierno y en la cuenca del río Sabar. El molino está construido en banales. Los desechos que producía iban a parar a un charco en el río llamado Charco del Aceite.

### 5 Instalaciones asociadas

Ninguna

### 6 Uso del agua

Sin uso

### 7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 8 Estado de conservación

Deficiente

### 9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Derrumbe

### 10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(13-01-2020)

#### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.