

Fuente EL PIOJO

Montilla, Córdoba



Fuente El Piojo (Ayuntamiento de Montilla, septiembre 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL PIOJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Montilla**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **355078.083** Y: **4163341.233** Huso: **30** Altitud: **270 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Puente Genil- La Rambla- Montilla**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se sitúa a unos 2 Km. al norte de la población, en el margen occidental del antiguo camino de Córdoba, a 800 m de la Fuente Nueva, al norte de Buitrón y El Caballo.

La fuente se encuentra al borde del mismo camino y algo rehundida con respecto al mismo.

El agua le llega procedente del oeste por medio de una conducción protegida por un murete de mampostería del que discurre en superficie el último metro de su recorrido; del extremo occidental de este muro, sin pilastra alguna, sale el caño que vierte en un pilar de planta circular, que evacua por el lado este por una canalización subterránea.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Nitrificación excesiva del entorno por proximidad excrementos de animales y escombros)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

Elevada eutrofización del agua acumulada en el pilar; introducción de flora alóctona (olmo de Liberia)

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente se sitúa al borde mismo del camino y algo rehundida con respecto a él. El agua le llega procedente del oeste por medio de una conducción protegida por un murete de mampostería del que discurre en superficie el último metro de su recorrido; del extremo occidental de este muro, sin pilastra alguna, sale el caño que vierte en un pilar de planta circular de 3 m. de diámetro que evacua por el lado este por una canalización subterránea (Información facilitada por R. Córdoba).

Otra información

Tiene una rampa de acceso a la fuente al encontrarse ésta a distinta altura del camino.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

Ayuntamiento de Montilla

(17-07-2008)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.