

Fuente CAMINO DE LAS HERRERÍAS

Güejar Sierra, Granada



Pilón donde se recoge el agua (J. M. Fernández Portal, mayo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente CAMINO DE LAS HERRERÍAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Loma Cuna de los Cuartos**

Municipio: **Güejar Sierra**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **466432.046** Y: **4110364.784** Huso: **30** Altitud: **1590 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Ladera meridional de la Loma
Cuna de los Cuartos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no
carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Este pequeño manantial se encuentra en el camino de acceso que va desde el barranco de San Juan hasta el cortijo de las Herrerías. Se trata de un rezume de poco caudal pero bastante continuo, evidenciado por la vegetación de juncos y un viejo sauce que crece junto a una diminuta charca artificial. Posiblemente esté relacionado con una banda de esquistos claros (Formación Tahal) algo más fracturados, que recorre la loma de Este a Oeste.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Medio ambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

La ladera derecha del río Genil, perteneciente a la loma Cuna de los Cuartos, donde se ubica el manantial, está desprovista de vegetación arbórea, debido al pastoreo y carboneo al que ha sido sometida durante años. Las escasas manchas arbóreas se sitúan en las líneas de los barrancos y rezumes, donde la vida vegetal ha prosperado con algo más de facilidad. Por este motivo el valor ambiental de este pequeño manantial es elevado, creando un pequeño oasis de vida sobre todo durante el estío.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja


14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández Portal

(05-05-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.