

Fuente de LAS CASERÍAS

Cambil-Arbuniel, Jaén



Arroyo de Collar (D. Oya, julio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LAS CASERÍAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pago de Collar**

Municipio: **Cambil-Arbuniel**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **451683.467** Y: **4167914.449** Huso: **30** Altitud: **813 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Muela**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Vega de la Casería de las Señoras**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En la carretera de Cambil-Arbuniel, a la altura del puente que cruza el Arroyo de Collar. Para encontrar dicha fuente hay que descender hasta el arroyo, y en su margen derecha (según descendemos), encontramos las aguas de la Fuente. Protegida por un gran zarzal, es imposible ver la galería o mina de donde afloran las aguas. Con sus aguas se riegan el Pago de La Muela.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (filtración de fitosanitarios)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

La Fuente de las Caserías se encuentra en el talud del olivar de La Casería de Las Señoras. De carácter detrítico, sus aguas se vierten al Arroyo de Collar. Su afloramiento tiene lugar entre chopos (*Populus alba*), y está protegido por un gran zarzal. En la zona podemos observar los fuertes estragos que desde los años 80, está provocando la enfermedad de la Grafiosis en los olmos o álamos (*Ulmus minor*). Esta enfermedad junto a los

usos desordenados e inadecuados por parte del hombre, ponen en peligro las riberas de ríos y arroyos, favoreciendo la erosión de los terrenos circundantes.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general


Media


14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Oya Muñoz

(06-07-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.