Fuentes del ALCALDE

Baena, Córdoba

Situación de las Fuentes de Albendín en el mapa 1:50000 del Servicio Cartográfico del Ejército

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuentes del ALCALDE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Albendín**

Municipio: **Baena**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **389258.116** Y: **4168986.213** Huso: **30** Altitud: **420 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En el mapa 1:50000 del Servicio Cartográfico del Ejército hay señaladas dos fuentes en la pedanía de Albendín, una al oeste de la población, en la margen occidental del camino de Valenzuela, y otra al sur de la aldea, en la margen occidental del camino de Luque (hoja 967, 41.69/3.89 y 42.68/3.91). La más cercana a la torre del Montecillo, conocida como la Fuente del Alcalde, podría ser una de las piezas fundamentales del abastecimiento de agua de los diferentes asentamientos ibero-romanos del cerro de los Molinillos como lo fue a partir de 1928 para la población de Albendín. La otra fuente situada cerca del Guadajoz se encontraba en el cruce del camino de Jaén con el de Luque, dos de las vías más importantes vías de comunicación del municipio.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Otra información

Información obtenida de http://albendindesdelatorre.blogspot.com.es/2011/12/fuentes-de-albendin-y-baena.html y del libro Fuentes de la provincia de Córdoba de R. Córdoba y F. Castillo Perez de Siles (Diputación de Córdoba (1999).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)

(18-04-2010)

15 Mapas de localización


Fuentidueño
Monte Lope-Al
Albendín
Noguerones
Lobos
994
aena
Manojolva
0
5 Km



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.