

EL PILAR

Cardeña, Córdoba



El Pilar (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **EL PILAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Cardeña**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384150.472** Y: **4236355.833** Huso: **30** Altitud: **757 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Yeguas al Guadalmellato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Cardeña y Montoro y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Manantial cercano**

4 Descripción

Se encuentra en la calle Generalísimo de Cardeña.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente conserva una pilastra para la salida del agua labrada en granito, de sección cuadrangular de 30 cm. de lado y 70 cm. de altura, en cuya cara septentrional se sitúa un grueso caño de hierro que vierte en una pileta de 45 x 40 cm.. El agua pasa desde esta piletilla hasta un pilar abrevadero de planta rectangular, de 7 x 2.30 m. y una altura que oscila entre los 30 cm. en su lado oeste y los 65 cm. en el lado este; el pretil del pilar tiene forma de tejadillo a dos aguas y tanto su interior como exterior va enlucido de cemento. El conjunto está situado en un recinto ajardinado de reciente urbanización.

Desde el punto de vista arquitectónico el pilar está bien conservado, sobre todo porque se evidencia que ha sido objeto de reparaciones recientes, efectuadas posiblemente al tiempo de ajardinarse el espacio urbano que ocupa (enlucido de cemento al interior y al exterior de sus muros, construcción de la plataforma de acceso a su

alrededor).

Aspectos culturales y etnográficos

En origen, este pilar sirvió para el abrevaje de las caballerías, pero en la actualidad se encuentra seco y en desuso

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)

(12-03-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.