

Fuente de las CAÑAILLAS

Cambil-Arbuniel, Jaén



Fuente de las Cañailas (R. Fenoy, enero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las CAÑAILLAS**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Hierro**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Las Cañailas**

Municipio: **Cambil-Arbuniel**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **450631.442** Y: **4164993.462** Huso: **30** Altitud: **924 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales- Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Piedra Ballesteros**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En la carretera comarcal que conecta la pedanía de Arbuniel (Cambil) con la autovía A-44, podemos encontrar a unos 2,5 km aproximadamente a nuestra izquierda en el talud de la carretera esta característica fuente. Entre olivos con gran pendiente, históricamente esta fuente ha estado presente en el camino donde ha sido apreciada por los lugareños.

Según añade Juan de Dios de la Calzada esta fuente aparece en escrituras notariales antiguas con la denominación de Fuente del Hierro.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

En visita realizada a la fuente en febrero de 2026 por el colaborador Juan, nos comunica que pese al persistente y abundante temporal de lluvias caído en la zona de Arbuniel. No presentaba flujo, alguno, de agua en el caño existente a pie de carretera. Esto es raro, lo que induce a pensar que quizá se deba a que la galería se halla hundido, o bien el agua se haya derivado a niveles orográficos al otro lado descendente de la carretera.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Oya Muñoz y R. Fenoy

(26-01-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.