El Tollo de HEVIA

Ubrique, Cádiz

El Tollo de Hevia (M. Cabello, abril 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **El Tollo de HEVIA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Arenal**

Municipio: **Ubrique**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **280786.264** Y: **4063252.515** Huso: **30** Altitud: **439 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Arenal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El Tollo de Hevia está en la carretera Ubrique - El Bosque, a la salida de Ubrique, junto a la cueva del Arenal. Es una surgencia que fue ahondada artificialmente hace unos años, que está manando todo el invierno y que, cuando llueve con fuerza, como es el caso en la zona durante muchos meses, inunda la carretera. Utilizado para abastecer a los campos de la zona, actualmente está casi en desuso, y la maleza lo ha cubierto completamente.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

La palabra "Tollo" para designar una surgencia de agua no es muy habitual en la zona, sólo conocemos otro caso, mientras que Hevia es un apellido familiar conocido en la comarca, y la finca en la que está el tollo perteneció a una de estas familias.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. Cabello y E. Cabello

(28-04-2011)

15 Mapas de localización

Pto. del Boyar 1103
PARQUE NATURAL
Sª del Endrina
SIERRAS DE GRAZ
Benaocaz
Sª del Caillo
Villaluen
del Rosar
Ubrique
Sª de Ubrique
Alamos
los
0
5 Km
Pinos 1397
Cortes d



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.