

Fuente del PILAR NUEVO

Fuente Obejuna, Córdoba



Fuente del Pilar Nuevo, detalle (F. Cuesta, febrero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PILAR NUEVO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Cardenchosa**

Municipio: **Fuente Obejuna**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **294368.35** Y: **4224772.512** Huso: **30** Altitud: **591 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bembézar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la propia aldea de La Cardenchoza, en la zona occidental a la salida de la misma, en un entorno natural y paisajístico de gran belleza que merece ser respetado en sus actuales condiciones.

Presenta la fuente un pilar adosado a un muro de contención, tiene una caña que vierte a una pileta que vierte sus aguas por gravedad a una inferior de la misma dimensión que la primera. El agua se vierte sin aprovechamiento alguno.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Un árbol sembrado al lado de la fuente son todas las instalaciones que existen.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

R. Córdoba añade que se trata de una fuente que recibe el agua a través de un murete de mampostería de sección cuadrangular, construido adosado a la pared rocosa que limita la margen meridional de un viejo camino, de cuyo frontal sale un caño de agua constituido por un fragmento de tubería de plomo de sección reducida. Vierte el agua sobre una piletilla de ladrillo de planta rectangular de 70 x 60 cm., que comunica por su extremo este con un largo pilar abrevadero de mampostería enlucida con cemento, construido igualmente adosado por su muro sur con el desnivel del terreno, que mide 8.50 x 1.10 m. y 60 cm. de altura y se encuentra dividido en dos tramos pues, a los 4 m. a partir de la pileta de salida del agua, aparece un murete de ladrillo de 25 cm. de grosor provisto de un rebaje superficial en su parte central para permitir el paso del agua al segundo tramo de la construcción

Otra información

Ha sido restaurado en fechas recientes (enero 2011)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López
(04-06-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.