

Fuente de la PILILLA

Carcabuey, Córdoba



Fuente de la Pililla (M. López Chicano, marzo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la PILILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Pililla (Cementerio de Carcabuey)**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387545.88** Y: **4145259.182** Huso: **30** Altitud: **590 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Morisco**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Margas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza junto al casco urbano de Carcabuey, apenas a 100 m de las últimas casas del pueblo, saliendo hacia el norte por la carretera de Zagrilla, justo en la margen oeste de la vía. Se sitúa en la base de la ladera de una loma sobre la que se encuentran los depósitos de agua potable del pueblo y el cementerio municipal. El lugar está acondicionado con un muro de contención del terreno de planta trapezoidal, con mechinales para el drenaje de la ladera. En el interior del recinto se encuentra un pilar-abrevadero de planta rectangular. Hasta hace poco, se observaban dos caños que salían de un frontón de ladrillos rojos, con perfil aproximadamente triangular, adosado al muro de contención. Al parecer, el caño el más bajo correspondería al drenaje del agua subterránea de la ladera (aunque en esta predominan materiales margosos terciarios, poco permeables), mientras que el más alto arroja agua que procede del excedente de los depósitos de abastecimiento; no obstante, existen carteles que advierten que el agua no es potable o no está controlada sanitariamente.

A comienzos del año 2011 se ha concluido una remodelación de la fuente y del entorno que ha cambiado completamente su aspecto. El muro de contención y el pilar se han reconstruido con mampostería hidráulica: piedras o losas (no procedentes del entorno más cercano a Carcabuey) no alineadas y unidas con cemento. Se ha eliminado el frontón triangular y los caños metálicos, de manera que el agua surge ahora del muro de contención a través de dos piezas de cerámica, una inferior pequeña y acanalada y otra superior de grandes dimensiones y con forma de cascada escalonada. El suelo del recinto se ha cubierto con grandes losas de formas irregulares ligeramente separadas entre sí.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Uso recreativo

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **En la actualidad, existen bancos, papeleras y alumbrado en el pequeño entorno de la fuente.**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (de origen urbano)

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente aparece adosada a un muro de contención del terreno encalado, situado en la margen septentrional de la carretera. Consta de un frontón de ladrillo de perfil acampanado que se adosa a dicho muro de contención y en cuya cara sur se disponen dos caños, uno superior inutilizado y otro más bajo por donde vierte el agua, que cae directamente a un pilar de planta rectangular, de mampostería encalada, de 2 x 1 m. Se accede al pilar por medio de una plataforma de cemento. Tiene cartel de Consejería de Salud de agua no potable.

Otra información

Con la remodelación de la fuente en 2011 se ha mejorado el entorno para el disfrute y uso público, pero el cambio radical del estilo ornamental de la fuente ha creado una cierta polémica en el pueblo.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)
(06-07-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.