

Fuente de los REVENTONES

Zuheros, Córdoba



Fuente de los Reventones (M. López Chicano, agosto 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los REVENTONES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Hoyo, Dehesa de los Tallones**

Municipio: **Zuheros**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384861** Y: **4156333.176** Huso: **30** Altitud: **822 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural y Geoparque Sierra Subbética y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Dehesa de los Tallones, Tajo de Don Juan**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Esta hermosa fuente, nada fácil de encontrar, se localiza aproximadamente a 1 km al noreste de Zuheros, cerca de la Dehesa de los Tallones y el Puerto de Malos Vientos. Se accede por la carretera de la Cueva de los Murciélagos, tomando un camino que sale a la izquierda unos 200 m después del área recreativa de Las Cruces y los depósitos de agua del pueblo, el cual discurre por la base de los tajos septentrionales del Cerro de los Murciélagos. Poco antes de que termine el camino, adentrándose en un área de olivar conocida como El Hoyo, se toma la vereda que se dirige al sureste haciendo zigzag, a la Cañada de Malos Vientos. Pero no recorreremos más de 200 m por esta vereda, pues habrá que desviarse al noreste siguiendo por veredas de cabras justo por encima de la alambrada que delimita la finca de olivar. A unos 20 o 30 m de altura por encima de la vereda de ganado y de un canchal, a media ladera y antes de llegar a una vaguadita que desciende de la montaña, junto a una mancha de retamas, se observa una plataforma artificial construida con muros de piedras sobre la que se apoya la fuente, imperceptible desde abajo. Esta consiste en tres pilas labradas en bloques de piedra caliza, alineadas, de distinto tamaño y forma en planta: la primera, la más pequeña y la que recibe el agua del caño, es de planta cuadrada; la segunda, mediana, es de planta rectangular; la tercera (la mayor) es rectangular pero con el borde más distal redondeado. El agua desagua y pasa de unas a otras pilas gracias a un canalillo de rebaje en el pretil. El conjunto de pilas está adosado a un muro de piedras que actúa de sostén del terreno; una de ellas, es un bloque tallado de grandes dimensiones en cuya base se incrustó en su día el caño metálico original. En la actualidad, la conducción de agua termina en la parte superior de ese bloque y consiste en un tubo de polietileno que hace también de caño, más o menos protegido por una teja. Junto a las pilas hay vegetación de juncos que indica humedad más o menos permanente. Por el bajo caudal estacional de la fuente y su posición geológica, se concluye que el agua procede de los derrubios que tapizan la ladera, procedentes de la erosión de la misma.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (ganadera)

Colmatación de conducciones por precipitado de carbonato cálcico

11 Otra información

Se infiere que el agua es bastante dura y sobresaturada en carbonato cálcico, pues existen depósitos de este tipo en el bloque donde se apoya el caño. Así mismo, en los alrededores de la fuente se encuentran antiguos atanores de cerámica casi colmatados por los depósitos de cal. Probablemente éste ha sido el motivo de que se haya tenido que sustituir recientemente la antigua conducción por tubería de polietileno.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)
(19-08-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.