

Manantial de la SENDA DEL PILAR

Torremolinos, Málaga



Fuente asociada al manantial (M. P. Ferrer, enero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la SENDA DEL PILAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Torremolinos**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **365991.16** Y: **4056691.55** Huso: **30** Altitud: **43 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Mijas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La zona tiene aproximadamente 1000 metros cuadrados y emerge agua en diferentes puntos. Se identifican dos salidas principales de agua, una al inicio del camino que lleva al Ranchito, con canalización exterior y una fuente asociada (actualmente seca) y otra en las coordenadas marcadas, donde se identifica una alberca tapada por la vegetación. Entre ambas se distingue una pequeña fuente canalizada también oculta por la vegetación.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Torremolinos, recibe su nombre de la actividad molinera que había en la zona hace años, cuando el agua afloraba de su subsuelo. Posteriormente debido al boom inmobiliario, los acuíferos sufrieron sobreexplotación por bombeos dejando los manantiales útiles mermados en su caudal. Actualmente están recuperando su nivel.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. P. Ferrer y F. Olmedo

(30-01-2013)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.