Fuente de SIMÓN

Cómpeta, Málaga



Fuente de Simón, vista lateral (F. Cuesta, diciembre 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de SIMÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Acebuchal**

Municipio: **Cómpeta**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **419432.851** Y: **4077796.674** Huso: **30** Altitud: **811 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Almijara (060.024)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas metamórficas (no carbonatadas)
Mármoles (localmente calcoesquistos)

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra junto a la pista que se acerca a la base del Pico Cisne, antes de la bifurcación que baja a la balsa antiincendios.

La fuente es de ladrillo, con un solo pilar y caño, sobre la misma existe una hornacina encalada con un cruz de hierro y una foto plastificada que después de mucho investigar es de "Simón" vecino de la cercana aldea del Acebuchal y muerto en la zona en 1928.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

Historia de "Simón"

Los montañeros que se adentran en la sierra de Almijara (Málaga) y llegan hasta Barranco Mármol, por el carril de la Acebuchal hasta las ruinas de la Venta Panaderos, donde nace el río Higuerón, ven junto al carril una cruz

dentro de una hornacina encalada, especie de pequeña ermita a modo de "vía crucis", pero muy pocos conocen la historia de esta cruz y por qué está aquí desde el año 1928. Cruz respetada por todos los montañeros y vecinos que por allí pasan y que alguien desconocido mantiene siempre encalada.

La cruz se colocó en recuerdo del fallecimiento de Antonio Fernández Acosta, hijo de Miguel y de Ana "Simones" (apodo de la familia), que por entonces regentaban la Venta Panaderos y daban cobijo y descanso a los arrieros de la Ruta de la Miel (Frigiliana, Torrox y Cómpeta hacia Granada), también a carboneros, resineros y cazadores. Este matrimonio tuvo 12 hijos.

Antonio "Simón", era el mayor de ellos, se casó en El Acebuchal con Rosario Ortiz Álvarez hija de Antonio "Federo", se dedicaba a la arriería y tenía una pequeña tienda en la Acebuchal. Era muy cazador, cabras monteses, que allí abundan, se despeñó por el tajo de Barranco Mármol y falleció el 13 de junio de 1928, cuando contaba 35 años, dejó cuatro hijos, un varón y tres hembras, la viuda volvió a casarse con Evaristo Moles, que era de la provincia de Granada de Jalianas y volvió a tener dos hijos más, ella falleció en 1974.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(12-11-2013)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.