Fuente de LA ZARCITA

Cortegana, Huelva

Fuente de La Zarcita (J. L. Macías Rico, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LA ZARCITA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Aldea de San Telmo**

Municipio: **Cortegana**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **678350.982** Y: **4184999.662** Huso: **29** Altitud: **295 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Barranco de Aguas Agrias**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo vulcano -sedimentario (lavas, piroclastos...)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Cercana a la Aldea de San Telmo, por un carril que nace en la carretera a Cabezas Rubias llegamos a la fuente. Es afamada en los pueblos de alrededor y viene mucha gente a coger agua.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

La fuente se situa varios cientos de metros al sur del lago artificial que se usaba para el lavado del mineral pues San Telmo es una aldea minera, aunque hoy en declive.

Descripción arquitectónica

Un depósito de almacenamiento cubierto por una bóveda, un grifo para la toma de agua, una pequeña pila, respiraderos, un banco corrido en un lateral. estas son las rudimentarias instalaciones de que dispone.

Necesitaría un arreglo del banco lateral.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico

(19-02-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.