

Fuente de la MINA DEL TAJO

Guajares, Los, Granada



Fuente de la Mina del Tajo (J. Rubia, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la MINA DEL TAJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Güajar la Vieja**

Municipio: **Guajares, Los**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **444245.511** Y: **4080991.352** Huso: **30** Altitud: **683 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Los Güájaros (060.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Locálmente calcoesquistos

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra junto al Cortijo de Güajar la Vieja, el acceso al cortijo se hace desde Güajar Alto siguiendo el río de la Toba para desviarse por la pista de la derecha hacia arriba, siguiendo siempre por la pista principal y después siguiendo en dirección Pinos del Valle hacia el pico predominante de la zona denominado La Giralda. A la derecha de esta pista se observa este gran cortijo y en sus inmediaciones semioculta está la citada mina de agua. El trozo de pista hacia el cortijo es privado, pero se puede bajar caminando y no me pusieron ningún tipo de problemas.

Esta fuente es de características similares a la del barranco de Vizcarra, se trata de una mina según el propietario del cortijo de unos 8 m. de profundidad, excavada en la roca y en el día de hoy debido a las lluvias recientes como se aprecia en las fotos cubierta totalmente de agua.

Muy cerca del citado cortijo hay una alberca desde donde el agua se distribuye una parte para regadío y otra para abastecimiento del propio cortijo. El agua sobrante discurre barranco Güajar la vieja donde desaparecen de inmediato infiltrándose en el terreno debido a su alta permeabilidad.

Normalmente esta mina nunca se seca, pero según asegura el dueño del cortijo en la sequía del 1995 llegó a secarse en los meses de agosto y septiembre.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Abastecimiento del cortijo

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Acceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(20-02-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.