Mina del LAGAR PRO DE ARRIBA II

Málaga, Málaga

Mina del Lagar Pro de Arriba II (A. Vela Torres, noviembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR PRO DE ARRIBA II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **369362.022** Y: **4068917.514** Huso: **30** Altitud: **295 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Iniciaremos la aproximación acercándonos al Camino de San Alberto, en la barriada malagueña de Carlinda, donde arranca el carril que al cabo de 3 km. nos deja junto al Lagar. Para ir a la mina recorremos otros 350 m. por el carril antes de seguir por un sendero que, tras un recorrido de escasos 50 m., nos deja ante la mina, cuya boca se abre en un muro de mampostería con verdugadas de ladrillos.

Al pie del muro existen restos de una pequeña balsa rectangular, con lados de 2 y 1 m. Es probable que su cometido fuese el de acumula los caudales de la mina antes de ser conducidos al lagar pues, un poco más abajo, la erosión ha hecho aflorar una vieja tubería de fibrocemento y restos de tejas árabes.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La pequeña bocamina, una abertura de 80 cm. de altura y 53 de anchura, da paso a una galería de idénticas

dimensiones; respecto a la longitud, un hundimiento la ha reducido a apenas 5 m. Las paredes están revestidas con mampuestos, la bóveda de medio cañón reforzada con ladrillos de barro; debido al abandono, estos últimos se están desprendiendo y han dejado bastantes sectores con la roca madre visible.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(01-11-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.