

Fuente de la CASA DE LA CULTURA

Bubión, Granada



Pilar de mampostería de cemento y esquisto (J. M. Fernández Portal, agosto 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CASA DE LA CULTURA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano de Bubión**

Municipio: **Bubión**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **468295.112** Y: **4089459.356** Huso: **30** Altitud: **1334 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Laderas Meridionales de Sierra Nevada (060.057)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Nevada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza a espaldas del mismo edificio de la Casa de la Cultura de Bubión. Su remodelación no ha sido muy acertada y ha quedado todo el conjunto revestido por esquistos del lugar con cemento.

La fuente se encuentra seca debido a una excavación cercana que mermó su caudal. El lugar ofrece buenas posibilidades debido a las amplias vistas que cuenta sobre el valle del Poqueira.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

El agua procede de la circulación subsuperficial proveniente de acequias y careos situados por encima. Al parecer, al hacer una obra cercana de una vivienda en la que realizaron un gran desmonte, junto a la carretera, el agua dejó de salir y se secó la fuente. Desde entonces no se ha hecho nada por recuperarla.

Descripción arquitectónica

El pilar hecho de esquistos unidos con cemento, se encaja en un amplio hueco en el mismo edificio de la Casa de la Cultura de Bubión, orientado y abierto al valle del Poqueira. Su remodelación corresponde a las mismas fechas de construcción de dicho equipamiento cultural.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández Portal

(20-12-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.