

Fuente de la HIGUERA

Moclín, Granada



Fuente de la Higuera (A. M. Sánchez García, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HIGUERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Berbe Bajo (Los Olivares)**

Municipio: **Moclín**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **434406.311** Y: **4131453.292** Huso: **30** Altitud: **774 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Cuenca del Río Colomera**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Colomera (05.29)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Colomera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Humilde e histórica fuente, en los accesos a la Cortijada del Berbe Bajo, en los límites del término municipal de Moclín con el de Colomera, situada en una pequeña vaguada a la derecha, bajo el carril, en el cortijo de su nombre, lugar fácilmente reconocible por el hermoso y frondoso pino cercano que de seguro "bebe" de ella.

Se trata de una surgencia fruto de zanjas en la finca superior llamada de "La Tierra Blanca", por el color de sus arcillas. Hoy día desgraciadamente no fluye.

Había asociada a ella una alberca para riego de hortalizas en el cortijillo de su nombre, en " la cabecera" del llamado "Llano del Berbe".

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

De humilde fábrica, apenas un recuadro de menos de un metro, con caño bajo, no distinguible desde lejos para

quien desconozca su existencia, perdida entre las hierbas que el dueño de la finca evita arar con el tractor para no destrozarla.

Antecedentes históricos

Fuente en lugar de paso, de socorrido alivio para campesinos de los pagos del Tomillar y La Loma, al ser la fuente de abastecimiento más cercana a sus fincas en las calurosas jornadas de siega y laboreo.

Aspectos culturales y etnográficos

Lugar de cita y espera de jornaleros para el comienzo de las tareas agrícolas en las fincas del lugar.

Según se me informó el pasado día 01-04-17, la Confederación del Guadalquivir había ordenado su reconstrucción ante el intento de anularla.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. M. Sánchez García

(19-04-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.