

Alberca del CONVENTO DE SAN FRANCISCO

Palma del Río, Córdoba



Alberca del Convento de San Francisco (J. A. Palomino León, octubre 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca del CONVENTO DE SAN FRANCISCO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Convento de San Francisco**

Municipio: **Palma del Río**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **299003.901** Y: **4174328.711** Huso: **30** Altitud: **59 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Altiplanos de Écija (05.44)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Manantial cercano**

4 Descripción

Es un caso curioso que se haya conservado el interior del convento de San Francisco casi en su totalidad, es el caso de las huertas que cultivaron los monjes y que hoy abastecen al restaurante del hotel aquí instalado.

La alberca se alimenta de un pequeño caño de agua. Además hay un par de piscinas que seguramente se llenarán con esta aportación de agua.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **La huerta a la que abastece la alberca simula un jardín, digna de visitar.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Antecedentes históricos

El convento de San Francisco tuvo la advocación de Ntra. Sra. de Belén, fundado por la Bula del Papa León X expedida en 1518. El convento permaneció activo hasta la desamortización de Mendizábal a principios del siglo XIX, y desde entonces se dividió en dos partes, el templo siguió perteneciendo a la Iglesia, que la creó parroquia en 1954, y la otra, prácticamente todo el monasterio, que hoy es una Hospedería. Pero ambas partes se identifican como San Francisco.

Aspectos culturales y etnográficos

La visita a la huerta permite ver los distintos patios y dependencias del convento que se ha conservado en su integridad.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)

(01-10-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.