Manantial de ESTACAR

Zahara de la Sierra, Cádiz

Manantial de Estacar, pocillo aislado con brocal bajo y semidestruido, indicativo de su poca profundidad (P. Sánchez Gil, abril 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de ESTACAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Madrigueras**

Municipio: **Zahara de la Sierra**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **280597.181** Y: **4081583.532** Huso: **30** Altitud: **320 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte al arroyo de Las Casas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Grazalema (050.060)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pequeño manantial temporal en una zona de afloramientos dispersos al final de una ladera con otras surgencias pendiente arriba que llegan a formar un pequeño torrente que solo mantiene un cauce mínimo y temporal tras periodos prolongados de lluvias. Seguramente, en tiempos pasados, se intentó acotar el manantial más productivo con un brocal muy endeble de mampostería, para proporcionarle profundidad y algo de limpieza al agua. La ausencia de uso y falta de mantenimiento ha hecho que parte del brocal haya desaparecido y las escorrentías hayan colmatado el pocillo que actualmente, a plena capacidad, apenas tiene 15 cm de profundidad.

Se sitúa frente al cortijo de Estacar de Severino, en medio de la cañada de los Puertos a Ronda, lo cual hace pensar en un uso tradicional, muchas veces aprovechado por los perros a su paso, ya que para el ganado es demasiado pequeño. Se accede desde la vereda de Las Casas a Madrigueras, desviándose después por la cañada de los Puertos.

El manantial está rodeado de otras surgencias que acaban vertiendo al arroyo de Las Casas, situado a poca distancia.

5 Instalaciones asociadas

Pequeño brocal alrededor del manantial

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Falta de cuidados. Colmatación

11 Otra información

Para más información visitar los siguientes enlaces:

http://senderismotercertiempo.blogspot.com/2022/04/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada.html

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada-de-los-puertos-a-ronda-100807198

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(30-04-2022)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.