Fuente del TORIL DE MARI VÁZQUEZ

Cañaveral de León, Huelva



Fuente del Toril de Mari Vázquez, con pérdida de agua (A. Ventas, noviembre 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del TORIL DE MARI VÁZQUEZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Mari Vázquez (Paraje Catastral)**

Municipio: **Cañaveral de León**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **721001.461** Y: **4209321.892** Huso: **29** Altitud: **445 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Rivera de Huelva**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Aracena Y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Búho**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A medio camino entre Cañaveral de León y Arroyomolinos, junto a la carretera, en su margen derecho en dirección a Cañaveral, podemos observar este abrevadero, con su fuente, cuyo nacimiento está a escasos metros, tapado con unas piedras para su protección. Es un abrevadero claramente ganadero, alto y largo, en este caso vacuno pues veremos en la finca algunas vacas pastando. No parece tener mucho caudal, observamos un ligero chorrito salir por su viejo caño de hierro. Debe ser antiguo si tenemos en cuenta su estado actual, con alguna pérdida de agua que no permite alcanzar su zona de rebose. El agua rezuma por la base, en su tercio final, y encharca el suelo no permitiendo que se llene del todo (apenas mantiene en su interior unos 10-15 cm de agua).

Se desconoce si tiene un nombre concreto. Consultando los actuales mapas del IGN, a solo 30 m al noroeste de la posición actual de la fuente, nos aparece el símbolo, sin nombre, de una fuente. Según el catastro y la toponimia, la zona es conocida como Mari Vázquez (en las planimetrías como “Mari-Vázquez”), pero este paraje es extenso y coge ambos márgenes de la carretera por lo que no podría descartarse que hubiera más de una fuente, quizás alguna de más entidad que ésta como para darle el nombre del paraje. Por otro lado, un poco más abajo en la carretera, y en la misma parcela, existe una edificación mencionada en los mapas como “Toril de Mari Vázquez” por lo que, por proximidad, optamos por denominarla como aparece en la presente ficha.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente tiene dos elementos, aunque solo destaca el abrevadero. Sobre éste, indicar que tiene unos 9,5 m de largo y 1,40 de ancho, en ambos casos desde las paredes externas. Levanta del suelo unos 40 cm, pero esta altura es más alta en un lado que en el otro (la finca tiene cierta pendiente, la parte más alta, que también es algo más gruesa, hace de contrapeso para el terreno). Se da la circunstancia que este lateral más alto, además, tiene dos secciones, una más baja y bien rematada (en la parte final), otra más alta y en mal estado. Esta discrepancia de alturas en los laterales del abrevadero hace que los animales solo puedan beber por uno de los lados, el más bajo, el más cercano a la carretera. El caño lo encontraremos en uno de los laterales, lógicamente, el más próximo al nacimiento. De aspecto envejecido y de hierro, esta parcialmente roto por la parte inferior, por donde chorrea. Sobresale de la pared unos 8 cm escasos. Todo el abrevadero se encuentra encalado, pero se nota que hace tiempo que no se encala y solo la pared más baja se encuentra en perfecto estado porque la más alta tiene toda la parte superior rota en su primera mitad.

Las paredes interiores del abrevadero están hechas de ladrillo de barro mampostero, casi todo ello enfoscado (en algunas partes se deja ver el ladrillo). Las paredes de refuerzo más altas, están hechas de piedras pizarrosas argamasadas y enfoscadas.

Por detrás de la fuente, en el suelo, sobresale del terreno, por desgaste de éste, la tubería de hierro que lleva el agua desde el nacimiento. Siguiendo la dirección de la tubería, que apenas se muestra unos 60 cm, localizaremos el nacimiento una docena de metros más arriba, tapado con varias piedras rasas que ocultan una especie de atarjea ancha de material y que represa el agua para darle cota hasta la tubería que debe salir desde este lugar.

Otra información

La señal del nivel de agua que podemos apreciar en el abrevadero, por encima de la cota actual, nos indica que, de estar arregladas las filtraciones por la base, el agua quedaría al nivel del caño.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(30-11-2025)

15 Mapas de localización



Detalle de las piedras que tapan el nacimiento, planas y grandes (A. Ventas, noviembre 2025)



Interior de la captación que puede verse entre las rendijas de las piedras de cerramiento (A. Ventas, noviembre 2025)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.