

Pilar del ENCINAR DE LA FLORIDA

Guadalcanal, Sevilla



Pilar del Encinar de la Florida (A. Ventas, abril 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar del ENCINAR DE LA FLORIDA**

Otros nombres conocidos: **Pilar de Las Alberquillas**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Alberquillas (Paraje Catastral de Las Floridas)**

Municipio: **Guadalcanal**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **249995.612** Y: **4220045.411** Huso: **30** Altitud: **592 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Red Natura 2000 (zec: Sierra Norte) y Reserva de la Biosfera (Dehesas de Sierra Morena)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Viento**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

Pizarras y arenicas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una fuente con un pilar asociado situada en la llamada, localmente, La Florida baja (en el catastro, el paraje, se indica como "Las Floridas", pero abarca una zona bastante extensa, incluida la propia cortijada de La Florida, muy conocida en la zona por tener 3 partes, dos de ellas adaptadas para turismo rural). La zona de Las Alberquillas, parece algo más concreta, son las tierras aledañas que disponen de algunas albercas viejas que le dan nombre a esta parte de La Florida. El pilar tiene la característica de encontrarse entre dos lindes, separadas por un muro de piedra seca. En el centro del pilar, de manera rudimentaria, se ha dispuesto una valla para evitar el paso de un lado a otro, no tanto de personas si no de animales y, de esta forma, pueden abreviar ganado desde los dos lados, sin que lleguen a mezclarse. Aunque la finca es la misma, está dividida en sectores, posiblemente para las diferentes ganaderías, mayormente porcina y vacuna. El pilar permitiría abreviar a los animales del interior del cercado de la nave ganadera, pero también a las reses existentes en el exterior del cercado. El rebose del pilar cae sobre unos abrevaderos largos, dispuestos en el suelo, posiblemente pensados para el ganado porcino, que parece es el que reside en la explotación ganadera, dentro del cercado. Según podemos apreciar en las imágenes satelitales, un poco más debajo de la explotación ganadera, existe una vieja alberca, cuadrada, posiblemente recogiendo las aguas de la fuente tras el paso de los abrevaderos. Desconocemos el nacimiento del agua, pero la canalización, casi con total seguridad, debe venir justo bajo las piedras del murete de separación de parcelas, que llega hasta la fuente, y continúa tras ella.

La fuente se localiza en una finca privada, sin posibilidad de acceso sin autorización pues hay que cruzar por varias cancelas.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Para conocer cuál es la hidrología que permite generar los afloramientos de aguas en Guadalcanal, nada mejor que revisar la publicación del IGME “Guía didáctica de los acuíferos del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla”, donde el acuífero Guadalcanal-San Nicolás está perfectamente identificado. La obra puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Medioambiente/Volumen_IIb.pdf

Descripción arquitectónica

El pilar está construido en ladrillo mampostero, tanto las paredes como el borde superior, donde solo cambia la disposición de los ladrillos. Tiene unos 3,5 m de largo, de cuales, algo menos de los 3 m corresponden al largo de la cubeta interior. Tiene una anchura de unos 170 cm, 100 de ellos serían la anchura interna (es decir, la pared tiene unos 35 cm de anchura, al menos en el borde). No tiene mucha profundidad, a pesar de la altura del pilón sobre el terreno, el suelo de su interior puede tener unos 40 cm. El frontispicio es sencillo, igualmente está hecho en ladrillo con la parte central enfoscada, dejando los ladrillos como si fueran columnas sobre las que descansan un semiarco de medio punto, rebajado. Es posible que, en otro tiempo, en la parte enfoscada, pintada de color marrón, tuviera un retablo cerámico, actualmente no tiene nada, ni restos de haberlo tenido. Justo en el centro del frontispicio, a unos 10 cm del nivel de agua, localizaremos el caño, de hierro, en buen estado. El pilar desagua por la parte contraria a la fuente, la falta de uno de los ladrillos en el borde permite darle salida al agua que cae a plomo a una pequeña piletilla rectangular, también hecha en ladrillos, y que origina 3 largos abrevaderos, que son los siguientes elementos a describir.

Como se indicaba, la piletilla forma parte del primero de los 3 abrevaderos, podría decirse que solo está pensada para recoger todo el agua que cae desde el pilón para darle salida sin desperdiciar a los abrevaderos mencionados. Éstos son 3, y son idénticos. Se sitúan a ras de suelo, pero están a diferentes alturas para salvar el pequeño desnivel del terreno. Tienen casi 4 m de largo cada uno, lo que nos daría un total de 12 m entre los tres. Son bastante estrechos, quizás unos 40 cm contando ya con las paredes externas (la cubeta interior podría tener unos 20 cm de anchura). El agua pasa entre los abrevaderos por un rebaje en la parte central, y sale del último por el mismo tipo de rebaje, directamente al suelo, que apenas dista unos 15 cm de altura. Algunos de los ladrillos de los bordes en el segundo abrevadero están rotos y faltan. Esto hace que el agua encuentre también por esta zona una salida y sale al recinto de la explotación ganadera que, en ese lugar, se encuentra cementada (la zona drena bastante agua, además de la de la fuente, es normal que, para evitar desgaste del terreno por las escorrentías, la propiedad haya reforzado el firme).

Algo más abajo existe una alberca cuadrada, podría estar recogiendo el agua del pilar, pero no se ha podido

comprobar. En todo caso, es de forma cuadrada, con unos 6 m de lado.

Otra información

Se agradece la ayuda y compañía de Antonio González Paniagua que conocía la fuente y nos llevó a verla de la mano. También se agradece la información de José Parra quién preguntó a un vecino del pueblo, ya mayor, que se crió en esa finca y que le dijo que el pilar no tiene nombre, pero que ellos se referían a la cerca (muro de piedras de separación de parcelas) como la “cerca del pilar”, para diferenciarla de las otras tres cercas del Encinar de La Florida, que es así como se conoce ese encinar.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(06-01-2026)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.