Pilarillo del BOLA

Villardompardo, Jaén

La remozada fuente del Pilarillo del Bola (D. Sánchez Garrido, agosto 2026)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilarillo del BOLA**

Otros nombres conocidos: **Pilar del Bola**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino de Jaén**

Municipio: **Villardompardo**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **412277.412** Y: **4187874.101** Huso: **30** Altitud: **385 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Depósito**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Deposito**

4 Descripción

El Pilarillo del Bola se ubica a las afueras del pueblo de Villardompardo, en el Camino de Jaén. Antiguamente gozaba de manantial propio, algo escaso, pero hoy día es abastecido desde un depósito.

Para llegar a él, desde Villardompardo, tomaremos la calle Camino de Jaén. A unos 500 m hallaremos el pilar en el margen derecho.

Fuentes cercanas son el Pilar de Villardompardo y el Pilar Nuevo o fuente del Villar.

La fuente está compuesta de pilar abrevadero, pileta, caño de acero galvanizado, banco o poyete y alcorque con una higuera.

Según Carlos Ramírez Perea, cronista oficial de Villardompardo, el Pilarillo del Bola se abastecía de un manantial propio, de escasa entidad, pero que hoy día está seco por el descenso de la capa freática. Hoy día es abastecida desde un depósito que habilitó el ayuntamiento.

El caudal es muy bajo, entre 0 y 1 litros por segundo, presentándose seca en agosto de 2026, si bien con agua en el pilar abrevadero.

En cuanto a su historia, Carlos Ramírez Perea nos cuenta que, aunque apenas manaría de él un chorrillo, serviría para dar de beber a las bestias y vecinos que pasaban por el Camino de Jaén. Posteriormente, la plantación de olivar sobre el manantial provocaría el descenso de la capa freática y la desaparición de este débil manantial.

El estado de conservación de las instalaciones es muy bueno, ya que ha sido remozada por completo en 2025/2026 por el Ayuntamiento de Villardompardo. Dispone de un banco corrido para dar descanso a los paseantes.

Una de las principales amenazas que sufre este manantial es la captación y disminución de caudal a causa de los pozos, sondeos y bombeos que se llevan a cabo por la zona para el regadío del olivar. Además, la infiltración de productos fitosanitarios, pesticidas, etcétera, empleados en el olivar de alrededor es otro factor que incide en la calidad de su agua.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Banco corrido para sentarse, higuera para dar sombra.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (infiltración de pesticidas, fertilizantes y productos agroquímicos empleados en el olivar del entorno))
Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente consta de pilar abrevadero de unos 4 o 5 m de longitud hecho en mampostería y cemento o mortero, pileta de piedra, caño de acero galvanizado, muro que contiene el talud, poyete o banco corrido en el muro y alcorque con higuera.

Antecedentes históricos

El cronista oficial de Villardompardo, don Carlos Ramírez Perea, nos comenta en un video que el pilarillo del Bola, sito junto al Camino de Jaén, serviría históricamente para dar de beber a las bestias que procedían de las Dehesas cercanas de la Rasa y Carnicerías, y vecinos que pasaban por él, si bien manaría de él apenas un chorrillo. Posteriormente, la plantación de olivar sobre el manantial provocaría el descenso de la capa freática y la desaparición de este débil manantial, conectándose posteriormente el pilar a un depósito.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Sánchez Garrido

(31-08-2026)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.