

Molino de ABAJO

Casares, Málaga



Molino de Abajo (A. Fajardo de la Fuente, marzo 2017)

1 Localización

Nombre del elemento: **Molino de ABAJO**

Otros nombres conocidos: **Molino de la Fábrica del Sordo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Arroyo de los Molinos**

Municipio: **Casares**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **296521.412** Y: **4033173.821** Huso: **30** Altitud: **145 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Verde-Guadalmansa**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Sierra Crestellina**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de elemento

Molino y acueducto

4 Descripción

Para llegar al molino tomaremos la pista que parte del km 8,5 de la carretera A-377 en dirección este, cogiendo las distintas bifurcaciones siempre a la izquierda y a unos 1700 m veremos el Arroyo de los Molinos, se baja 400 m por el río hasta llegar al molino que queda también a la izquierda.

Se trata de uno de los ocho molinos de Casares, probablemente fue también fábrica de luz que alimentase al Ingenio o fábrica de azúcar de Sabinillas.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Molino harinero y fábrica de luz

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados (Construcción de caballerizas próximas al río)

10 Otra información

Descripción arquitectónica

Construcción de una cierta entidad con dos plantas sensiblemente cuadradas, mas unas instalaciones anejas, todas ellas con sus cubiertas arruinadas. No se puede acceder al interior.

Destaca la chimenea cónica, impropia de los molinos harineros convencionales.

El acueducto tiene una conducción que por su sección indica el importante caudal de agua que movilizaba.

Antecedentes históricos

En la cartografía del IGN a 1:50.000 de 1917 no figuraba este molino, tampoco en las minutas a 1:25.000, lo que puede indicar que fue construido con posterioridad, en la primera mitad del siglo XX.

11 Nombre del autor/es de la ficha

A. Fajardo de la Fuente

(30-03-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.