

Molino PEREJIL

Tolox, Málaga



Molino Perejil (M. Limón Andamoyo, diciembre 2020)

1 Localización

Nombre del elemento: **Molino PEREJIL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Río de los Horcajos**

Municipio: **Tolox**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **329047.113** Y: **4062336.011** Huso: **30** Altitud: **322 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de las Nieves, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Río de los Horcajos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Peridotitas y serpentinitas**

3 Tipo de elemento

Molinos de río

4 Descripción

El Molino Perejil, llamado así porque su propietario D. José Gómez, tenía de sobrenombre "Perejil". Existía antes de 1572 (expulsión de los moriscos), desde época árabe. De este molino se conserva la casa, en estado de ruina, aunque se pueden observar los cárcavos, así como el cubo.

Su acequia arranca del arroyo, y recorre menos de 300 m hasta llegar al molino. El molino y la vivienda, con dos cuerpos de casa, se unifican en una única estructura. Los elementos propios del molino han desaparecido y el conjunto del edificio presenta un estado de abandono y ruina en las cubiertas.

En Tolox, entre 1940 y 1950, molían 7 molinos harineros. Aquí están enumerados empezando por lo más alto del cauce del río Alfaguara o de los Horcajos:

- Molino Nuevo, el molino era de José Fernández, "el Chato".
- Molino Perejil, de José Gómez, que tenía de sobrenombre "Perejil"
- Molino de Miguel Largo, más tarde Molino de Vicente, después Molino de Margarita y en la actualidad Molino Viejo.
- Molino de Sebastián Gamboa.
- Molino de Eduardo, de Eduardo Millán.
- Molino de Gamboa, de Miguel Gamboa.
- Molino Pité, su dueño era José Millán y lo tenía arrendado a Andrés Guerrero.

5 Instalaciones asociadas

Acequia

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(20-12-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.