Fuente de SAN JOSÉ DE HÚTAR

Albanchez de Mágina, Jaén

Fuente de San José de Hútar (G. Perandres Estarlí, abril 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de SAN JOSÉ DE HÚTAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Hútar**

Municipio: **Albanchez de Mágina**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **459400.464** Y: **4184404.938** Huso: **30** Altitud: **740 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Torres-Jimena (05.15)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Mágina**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Este manantial se sitúa unos 2 km al norte de la población de Albánchez de Mágina, a la derecha de la carretera en dirección a la vecina Jimena. Una arboleda de buen porte rodea al manantial, junto a una zona recreativa.

El área gozó de cierto esplendor, si bien durante los años de sequía se ha visto abandonada por agotamiento del manantial debido además a la afección por sondeos próximos.

A. González añade que en los últimos inviernos ha llegado a tener caudales de más de 100 l/s sin embargo, en los estiajes su caudal se ve bastante mermado sobre todo al estar afectado por bombeos para regadío. Se le puede asignar un caudal medio de 50 l/s o incluso más, exceptp en años secos.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Área recreativa
Posee un área recreativa con barbacoa, bar restaurante, piscina y pista polideportiva

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío
Sus aguas se han usado históricamente para regadío y como fuerza motriz para los molinos harineros que había en la zona

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Se trata del principal punto de drenaje del acuífero de Torres Jimena.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

G. Perandrés Estarlí

(04-04-2006)

15 Mapas de localización



Corte hidrogeológico (A. González Ramón, IGME Granada). Leyenda: 1 calizas y dolomías del Cretácico superior, 2 brechas calcáreas, 3 Margas del mioceno inferio

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.