Fuente del CHORRILLO

Belalcázar, Córdoba

Fuente del Chorrillo (R. López Monge)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CHORRILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Belalcázar**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **311747.587** Y: **4272560.989** Huso: **30** Altitud: **480 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Zújar-Guadalmez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Los Pedroches (041.013)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La Fuente del Chorrillo o del Chorrito se localiza en la zona nororiental de la villa, en un camino paralelo a la margen occidental de la carretera hacia Cabeza del Buey, muy cerca del arroyo Caganchas.

Construida con bloques de granito, se encuentra muy reformada, aunque conserva todavía parte de lo que debió ser su estructura original.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero
Abastecimiento de los vecinos

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente consiste básicamente en un pilar o pared de piedra rematado en un frontón en su parte superior y orientado hacia el Oeste; la entrada del agua la tiene por su parte Este, adosada a la ladera de la bajada al

arroyo donde se encuentra. Coronando esta pared de granito se observa un frontón rematado por una cornisa integrada por cuatro bloques de piedra labrados con molduras (que se ve han sido desmontados y vueltos a colocar de manera muy irregular, sobre un relleno de mampostería más moderno). El espacio central del frontón aparece decorado con el escudo donde aparecen las armas de los condes, según Ramírez de las Casas, aunque actualmente no se aprecia.

Junto a la cara oeste por donde sale el agua encontramos un pilón rectangular con 1.74 m. de anchura interior, una altura de 53 cm. al exterior y una profundidad de 30 cm. A media altura del pilar de piedra hallamos un zócalo de 18 cm. de ancho donde se lee el aviso semiborrado de "agua no potabilizada".

Bajo este zócalo y en el centro del pilar o pared que sirve de base a la fuente encontramos el grifo de salida del agua, que vierte muy poca agua y que la arroja sobre una losa de piedra con un rebaje circular y un pequeño canalillo grabado que le da salida hacia el exterior por el ángulo SO del pilón.

En el lado sur encontramos un bordillo lateral de 1.45 m. de longitud por 54 cm. de anchura y 30 de altura que sirve para proteger el conducto de evacuación del agua, que vierte directamente el arroyo ubicado 50 m. más abajo de la ladera.

Antecedentes históricos

Como el Pilar, es mencionada el siglo pasado por Ramírez de las Casas, quien comenta de ella: "Uno de los pilares que surte a la población es el llamado del Chorrillo. Está situado a unos 600 pasos de la población por la parte NE a la falda de una loma, sobre la margen derecha del arroyo Caganchas. Se cree que fue construido por los condes, porque se ven las armas de éstos. Su agua es la mejor de cuantas fuentes hay en el pueblo aunque no es demasiado abundante; tal vez lo fuese cuando servía a las tenerías que antiguamente hubo en este sitio"

Otra información

El estado de conservación de esta fuente es aceptable, aunque se observa pérdida de material en el bordillo lateral derecho y en el interior.

Se usa para consumo humano y animal, en relación con el camino de Hinojosa a Cabeza del Buey que pasa justo al lado.

Fuentes documentales: L. M. Ramírez de las Casas Deza, Corografía, p. 46.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)

(18-04-2010)

15 Mapas de localización



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.