Fuente del VIVERO FORESTAL

Cortes de la Frontera, Málaga

Fuente y alcubilla del Vivero Forestal (S. Rodríguez, enero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del VIVERO FORESTAL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Colmenar (Estación de Gaucín)**

Municipio: **Cortes de la Frontera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **286488.942** Y: **4047142.496** Huso: **30** Altitud: **340 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Los Alcornocales, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

A 1,5 km. de "El Colmenar" y dentro del arboreto, antiguo vivero forestal, se encuentra esta fuente junto a la casa forestal del ingeniero. La fuente se encuentra protejida por una alcubilla, luego el caudal pasa a una pequeña pila de 1 m. de larga y al final a una alberca de unos 10 m. x 5 m.

Todo se encuentra en un estado de abandono, ya que el vivero dejó de funcionar hace muchos años. En cuanto al caudal de la fuente ahora solo brota cuando las precipitaciones son intensas, siendo su caudal pobre y poco duradero. La causa de que esta fuente de agua ferruginosa, que antiguamente suministraba el agua para todo el vivero forestal, no este brotando todo el año con mayor caudal, es debido al sondeo que se realizó a unos 200 m. por encima de la carretera hace unos 10 años.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Alberca de regulación
Caseta de protección.

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Dentro del arboreto y muy cerca de esta fuente hay varias barbacoas, mesas con asientos y un sendero adaptado para personas minusválidas.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Según información facilitada por el Agente de Medio Ambiente de la zona, J. Fernández, esta fuente ha surgido de nuevo (2012) a unos 25 m. del lugar de donde siempre ha brotado como se puede observar en la foto nº 5..

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**
Minero/Medicinal: **---**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**
Histórico/socio-cultural: **---**
Arquitectónico: **---**
Económico: **---**
Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez
(10-01-2011)

15 Mapas de localización


ro de la Novia
La Coña
del Real Te
El Colmenar
Sª del Hacho
Goucín
uto Largo
840
0
5 Km



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.