

Humedal del ARROYO DE LA ROCINA

Almonte, Huelva



La Rocina (A. Castillo, junio 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Humedal del ARROYO DE LA ROCINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Aldea del Rocio**

Municipio: **Almonte**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **722400.865** Y: **4111878.398** Huso: **29** Altitud: **5 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadamar y marismas hasta el mar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Almonte-Marismas del Guadalquivir (05.51)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Nacional de Doñana, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Mantos de arenas eólicas de Almonte vinculados con el acuífero regional de Doñana**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Humedal (lagunas, charcas, turberas, marismas...)

4 Descripción

Este conocido humedal del Parque Nacional de Doñana está situado junto a la aldea del Rocío (t.m. de Almonte). Igual que otras del área de Doñana, está asentada sobre una zona arenosa, con características hidrogeomorfológicas de excepcional singularidad en la Península Ibérica. Constituye una línea de descargas difusas asociadas al lecho y márgenes del arroyo. Dispone de aportes mixtos (superficiales y subterráneos). En las proximidades existe un centro de recepción de visitantes del Parque y de varios senderos con observatorios de madera para la observación de la avifauna. En el área se pueden contemplar multitud de especies de aves acuáticas.

5 Instalaciones asociadas

Ermita del Rocío

6 Caudal medio

Caudal: **NS/NC**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Medio ambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Centro de Visitantes, sendero peatonal y casetas de observación. Muy buen estado de conservación**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Los aportes de aguas subterráneas que alimentan La Rocina se están viendo afectados por la explotación de las mismas para regadíos. por lo tanto tiene afecciones.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**


13 Valoración general


Muy alta

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández-Palacios Carmona (Agencia Andaluza del Agua)
(07-11-2006)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.