

FUENTE CAÑADAS

Campofrío, Huelva



Conjunto de Fuente - abrevadero y lavadero de Cañadas (F. Ruíz, abril 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE CAÑADAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Cañadas**

Municipio: **Campofrío**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **713107.715** Y: **4182784.536** Huso: **29** Altitud: **505 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Norte de Huelva**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta fuente se localiza a las afueras de la localidad de Campofrío, muy cerca de su plaza de toros, en el paraje de las Cañadas. Se encuentra en un entorno de pradera y dehesa de singular belleza, pese a la proximidad de las casas. La fuente fue construida en 1878; en forma de tronco de pirámide coronada por un pequeño minarete también piramidal, arroja sus aguas a un abrevadero rectangular muy usado aún por el ganado, que a su vez comunica con un lavadero cubierto bien conservado.

Personalmente creo que el caudal es algo mayor considerando las pérdidas laterales y la presencia de una segunda galería (en torno a 1 l/s). La fuente no se agota nunca, debido posiblemente a las filtraciones desde la red de saneamiento, que es una de sus principales amenazas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Filtraciones desde la red de saneamiento.

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general


Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Martos y F. Ruíz (IGME-Sevilla)

(21-03-2006)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.