

Fuente de la MAGDALENA

Cumbres Mayores, Huelva



Fuente la Magdalena (J.L. Macías Rico, abril 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la MAGDALENA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino de la Ermita Virgen de la Esperanza**

Municipio: **Cumbres Mayores**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **705593.609** Y: **4215820.583** Huso: **29** Altitud: **610 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Ardilla-Múrtigas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Morena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en el camino de la ermita de la Virgen de la Esperanza, a unos 2 km de la localidad de Cumbres Mayores. Construida en 1917, según consta en una inscripción, está adosada a un muro de contención, dando paso a un abrevadero transversal y a un gran lavadero, con un elevado número de refregaderos. Junto con el pilar del Pilancrón, constituía en verano la principal fuente de abastecimiento a la población. Su estado actual es de abandono.

En el término existen un conjunto de fuentes muy parecidas entre sí, como Fuente Nueva, fuente-abrevadero de la Pascuala, Pilar Viejo y la fuente de la Tijera.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agropecuaria)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Martos y A. Martínez (IGME-Sevilla)

(21-03-2006)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.