

Manantial de ALGALLARÍN

Adamuz, Córdoba



Manantial de Algallarín (R. Córdoba de la Llave, diciembre 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de ALGALLARÍN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Algallarín**

Municipio: **Adamuz**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **371489.997** Y: **4206461.123** Huso: **30** Altitud: **145 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Yeguas al Guadalmellato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aluvial del Guadalquivir-curso medio(05.46)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Morena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no
carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

Se trata de un manantial de gran caudal de agua que sale, desde la zona noroeste del terreno, por medio de un caño de PVC que vierte directamente en la tierra dando lugar a un arroyo que discurre hacia el sur (en dirección al río). Se observa restos de una posible construcción de mampostería al inicio del arroyuelo, como si hubiera existido en algún momento una especie de pilarillo de 2 x 1 m de planta.

En la localidad podemos encontrar otras dos fuentes, la de pilar de la Fuensanta, del s..XVI, y fuente Cabrera, del s. XIX, situadas en los parques ajardinados del centro de la población.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Regadío

Rural y ganadero

Llenado de la piscina municipal

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente no presenta ningún tipo de estructura arquitectónica.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**


13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(17-04-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.