

Pilar de las HERRERÍAS

Montoro, Córdoba



Pilar de las Herrerías (J. M. Medina, septiembre 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de las HERRERÍAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Montoro**

Municipio: **Montoro**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **378701.448** Y: **4209251.85** Huso: **30** Altitud: **195 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Curso medio Aluvial del Guadalquivir(05.46)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Aluvial del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Areniscas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se encuentra en el núcleo urbano de Montoro, junto a la carretera a Adamuz y el río Guadalquivir.

Se trata de un excelente pilar de piedra, rematado por un escudo de los Reyes Católicos.

Otras fuentes de Montoro son la de la Oliva, la del Cañito, la fuente de las Tenerías y las aguas medicinales de los Baños de Arenosillo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Abastecimiento de la población y, en tiempos pasados, de caballerías y bestias de transporte. Aunque sus aguas son algo salobres, muchos vecinos siguen usándolas para beber y la fuente se encuentra en estado de uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agropecuaria)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La salida del agua se produce por el lado suroeste de la ladera a través del caño practicado en una pared o mampostería de unos 6 m. de altura y 10 de longitud, que sirve de frontón y muro de contención. En la parte superior de esta pared y sobre el pilar conserva labrado en piedra, aunque muy deteriorado, el escudo de los Reyes Católicos. El agua sale por un adorno de piedras en forma de cascada y vierte sobre un gran pilar de planta rectangular, con uno de sus lados mayores pegado a la pared, construido mediante losas de piedra unidas con lañas en su parte superior. Sus dimensiones alcanzan los 12.60 m. de longitud y 1.70 de anchura, con 70 cm. de altura. Al oeste de este gran pilar se observan, unidos a la pared rocosa, los restos de otro pilar de menores dimensiones, de altura en torno a los 30 40 cm. y planta rectangular con recodo en su zona central, a donde el agua pasaba a través de un rebaje practicado en la parte superior del pretil del muro oeste del pilar mayor. Tendría unas dimensiones de 9 m. de longitud total (contando sus dos tramos) y 1 m. de anchura, con un tabique de ladrillo de separación interna en el recodo; hoy está desaparecido y solo se observan los restos inferiores de su construcción.

Antecedentes históricos

En la parte superior del altísimo muro de contención situado detrás del pilar aparece, labrado en piedra, el escudo de los Reyes Católicos, por lo que es posible que en su actual fisonomía esta fuente date de fines del siglo XV o principios del XVI. En un documento del Archivo Municipal de Montoro fechado en 1789 se indica que "en la calle Herrerías y salva para el Pilar Grande hay un pedazo de terreno de veinte y cinco brazas" (Actas Capitulares, tomo 43, acuerdo de 1789.06.19). (Información obtenida de R. Córdoba de la Llave).

Aspectos culturales y etnográficos

En la actualidad se usa para el abastecimiento de la población y, en tiempos pasados, de caballerías y bestias de transporte. Aunque sus aguas son algo salobres, muchos vecinos siguen usándolas para beber y la fuente se encuentra en estado de uso, como evidencia el trozo de botella de plástico verde colocado al final del caño de salida para recoger el agua con mayor facilidad.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Medina
(05-05-2006)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.