Galería de SANTA ANA

Archidona, Málaga

L.Linares

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Galería de SANTA ANA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Archidona**

Municipio: **Archidona**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **376390.661** Y: **4106577.452** Huso: **30** Altitud: **715 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Archidona**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta obra de alumbramiento de agua se sitúa en el casco urbano de Archidona, bajo la iglesia de Santa Ana. La captación se realizó para mejorar el rendimiento del manantial de abastecimiento que existió en el mismo lugar. Hay dos galerías, de unos 20 m de longitud, que recorren el subsuelo de la citada Iglesia. Actualmente, su caudal ha disminuido mucho por la afección de los sondeos de abastecimiento perforados en la Sierra de Archidona. Se trata de la última manifestación del conjunto de 37 fuentes que existieron en el casco urbano, según documentos históricos sobre la villa.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Catalán Monzón

(16-03-2006)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.